

Arbeitsblatt: Gefährdungen und Schutzziele

Betriebsstätte:	BBSN ÜAZ Leipzig	Verantwortliche Person:				
Betriebsbereich:	Zimmerei	Stand:	05.03.2024			
Arbeitsplatz:	Abrichte	Blatt-Nr.				
Ermittelte Gefährdungen (Beschreibung)	Risiko ² 	Schutzmaßnahme	Handlungsbedarf		Wirksamkeit	
			Wer	Bis wann	Wirksam ab	Wer

Einatmen von Gefahrstoffen (Holzstäube)		☐ Maschine nur mit wirksamer Absaugung betreiben ☐				
Lärm		☐ Gehörschutz zur Verfügung stellen und das Verwenden veranlassen ☐				
Teile mit gefährlichen Oberflächen		☐ Beim Bearbeiten von langen Werkstücken dürfen keine Quetsch- und Scherstellen durch Wände oder Lagermaterial entstehen ☐ Der Schneidenüberstand darf höchstens 1,1 mm betragen. Einstelllehre verwenden ☐ Rückschlaggreifer scharfkantig und gängig halten ☐ Splitter und Späne nicht mit der Hand entfernen ☐				
Unzureichende Organisation		☐ Beschäftigte regelmäßig im Bedienen der Dickenhobelmaschine unterweisen, mindestens einmal jährlich, Unterweisung dokumentieren				

² Beurteilen Sie das Risiko mit den Schutzmaßnahmen, die zum Zeitpunkt der Beurteilung wirksam sind. Einstufung gem. [Gefährdungsmatrix](#) in „klein“ „Symbol Smiley grün“ (Stufe 1), „mittel“ „Symbol Smiley gelb“ (Stufe 2) und „groß“ „Symbol Smiley rot“ (Stufe 3/ Stufe 4) 05.03.2024

Arbeitsblatt: Gefährdungen und Schutzziele

Betriebsstätte:	BBSN ÜAZ Leipzig		Verantwortliche Person:			
Betriebsbereich:	Zimmerei		Stand:	05.03.2024		
Arbeitsplatz:	Abrichte		Blatt-Nr.			
Ermittelte Gefährdungen (Beschreibung)	Risiko ² 	Schutzmaßnahme	Handlungsbedarf		Wirksamkeit	
			Wer	Bis wann	Wirksam ab	Wer
		☐ Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten ☐ Betriebsanweisung mit Hilfe der Betriebsanleitung des Herstellers erstellen ☐ Hinweise des Herstellers zur Überprüfung beachten ☐ Regelmäßige Prüfung des Arbeitsmittels durch eine zur Prüfung befähigte Person durchführen; Prüfintervalle, Prüfumfänge, Qualifikation des Prüfpersonals festlegen; Prüfungen dokumentieren ☐ Rückschlagsicherung und Gliederdruckbalken durch befähigte Person regelmäßig auf einwandfreie Funktion überprüfen ☐				
.....		☐				

Mitgeltende Unterlagen: ☐ Betriebsanweisung ☐ Bedienungsanleitung Wo befinden sich diese:

² Beurteilen Sie das Risiko mit den Schutzmaßnahmen, die zum Zeitpunkt der Beurteilung wirksam sind. Einstufung gem. [Gefährdungsmatrix](#) in „klein“ „Symbol Smiley grün“ (Stufe 1), „mittel“ „Symbol Smiley gelb“ (Stufe 2) und „groß“ „Symbol Smiley rot“ (Stufe 3/ Stufe 4) 05.03.2024