

Arbeitsblatt: Gefährdungen und Schutzziele

Betriebsstätte:	BBSN ÜAZ Leipzig				
Betriebsbereich:	Zimmerei / Tischlerei				
Arbeitsplatz:	Gehrungskappkreissäge				
Ermittelte Gefährdungen (Beschreibung)	Risiko ² 	Schutzmaßnahme	Handlungsbedarf	Wirksamkeit	
			Wer	Bis wann	Wirksam ab

Einatmen von Gefahrstoffen		<input type="checkbox"/> Maschine an wirkungsvolle Holzstaubabsaugung anschließen <input type="checkbox"/>				
Kontrolliert bewegte ungeschützte Teile		<input type="checkbox"/> Bei Sägen mit Zugfunktion Sägeblätter mit neutralem oder negativem Spanwinkel einsetzen <input type="checkbox"/> Das Sägeblatt geht nach Beendigung des Sägevorganges selbstständig in die Ausgangsstellung zurück und wird dort automatisch gehalten <input type="checkbox"/> Die bewegliche Sägeblattverdeckung ist in Ausgangsstellung verriegelt <input type="checkbox"/> Die Sägeblattverdeckung verkleidet den nicht zum Schneiden erforderlichen Bereich des Sägeblattes <input type="checkbox"/> Eng anliegende Kleidung tragen. Trageverbot für Schmuck <input type="checkbox"/> Lange Haare unter Haarnetz verbergen <input type="checkbox"/>				
Lärm		<input type="checkbox"/> Gehörschutz zur Verfügung stellen und das Verwenden veranlassen				

² Beurteilen Sie das Risiko mit den Schutzmaßnahmen, die zum Zeitpunkt der Beurteilung wirksam sind. Einstufung gem. [Gefährdungsmatrix](#) in „klein“ „Symbol Smiley grün“ (Stufe 1), „mittel“ „Symbol Smiley gelb“ (Stufe 2) und „groß“ „Symbol Smiley rot“ (Stufe 3/ Stufe 4) 13.12.2023

Arbeitsblatt: Gefährdungen und Schutzziele

Betriebsstätte:	BBSN ÜAZ Leipzig			Verantwortliche Person:		
Betriebsbereich:	Zimmerei / Tischlerei			Stand:	13.12.2023	
Arbeitsplatz:	Gehrungskappkreissäge			Blatt-Nr.		
Ermittelte Gefährdungen (Beschreibung)	Risiko ² 	Schutzmaßnahme	Handlungsbedarf		Wirksamkeit	
			Wer	Bis wann	Wirksam ab	Wer

		<input type="checkbox"/>				
Teile mit gefährlichen Oberflächen		<input type="checkbox"/> Schutzbrille verwenden <input type="checkbox"/>				
Unkontrolliert bewegte Teile		<input type="checkbox"/> Lange Werkstücke kippsicher auflegen <input type="checkbox"/> Maschine standsicher und in ergonomisch sinnvoller Arbeitshöhe aufstellen <input type="checkbox"/>				
Unzureichende Organisation		<input type="checkbox"/> Bedienung nur durch geeignete und unterwiesene Beschäftigte, die mindestens 18 Jahre alt sind. Ausnahme: Im Rahmen der Ausbildung zur Erreichung des Ausbildung Ziels erforderlich (siehe Ausbildungsrahmenplan) und unter Aufsicht <input type="checkbox"/> Beschäftigte regelmäßig unterweisen, mindestens einmal jährlich, Unterweisung dokumentieren <input type="checkbox"/> Betriebsanweisung mit Hilfe der Betriebsanleitung des Herstellers erstellen				

² Beurteilen Sie das Risiko mit den Schutzmaßnahmen, die zum Zeitpunkt der Beurteilung wirksam sind. Einstufung gem. [Gefährdungsmatrix](#) in „klein“ „Symbol Smiley grün“ (Stufe 1), „mittel“ „Symbol Smiley gelb“ (Stufe 2) und „groß“ „Symbol Smiley rot“ (Stufe 3/ Stufe 4) 13.12.2023

Arbeitsblatt: Gefährdungen und Schutzziele

Betriebsstätte:	BBSN ÜAZ Leipzig					
Betriebsbereich:	Zimmerei / Tischlerei					
Arbeitsplatz:	Gehrungskappkreissäge					
Ermittelte Gefährdungen (Beschreibung)		Risiko ²	Schutzmaßnahme			
			Handlungsbedarf	Wirksamkeit		
			Wer	Bis wann	Wirksam ab	Wer

		<input type="checkbox"/> Sichtprüfung vor Arbeitsbeginn durch befähigte Bedienperson der Maschine durchführen, offensichtliche Mängel an der Maschine und den Werkzeugen erkennen und zur Abstellung melden <input type="checkbox"/>				
.....		<input type="checkbox"/>				

Mitgeltende Unterlagen: Betriebsanweisung Bedienungsanleitung Wo befinden sich diese:

² Beurteilen Sie das Risiko mit den Schutzmaßnahmen, die zum Zeitpunkt der Beurteilung wirksam sind. Einstufung gem. [Gefährdungsmatrix](#) in „klein“ „Symbol Smiley grün“ (Stufe 1), „mittel“ „Symbol Smiley gelb“ (Stufe 2) und „groß“ „Symbol Smiley rot“ (Stufe 3/ Stufe 4) 13.12.2023