

ÜAZ Dresden / Betonwerkstatt

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

StoJet PUK Komponente A und B

Beschichtungsstoff

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Verursacht Hautreizungen. (H315)
 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. (H317)
 Verursacht schwere Augenreizung. (H319)
 Kann bei Einatmen Allergie, asthmatische Symptome oder Atembeschwerden verursachen. (H334)
 Kann die Atemwege reizen. (H335)
 Kann vermutlich Krebs erzeugen. (H351)
 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. (H373)

Vorübergehend Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Konzentrationsstörungen möglich.
 Gefahr durch Ansammlung explosionsfähiger Atmosphäre in Bodennähe bei Erwärmung!

Verbrennungs-/ Zersetzungprodukte: Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Gefahren für die Umwelt: Schwach wassergefährdend (WGK 1).

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Verarbeitung nur in belüfteten Bereichen. Gefäße nicht offen stehen lassen.

Einatmen von Dämpfen oder Nebeln vermeiden. Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.
 Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände und andere verschmutzte Körperstellen gründlich reinigen.
 Hautpflegemittel verwenden. Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren!

Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort lagern.



Vorratsmenge am Arbeitsplatz (je Teilnehmer): 500 g

Augenschutz: z. B. Vollsichtbrille gemäß CE EN 166:2001, Art.-Nr. 33051

Atemschutz: Normalerweise kein Atemschutz erforderlich.
 Zur Anwendung empfohlen wird z. B. Hygiene-Maske LeiKaTech air 6670

Handschatz: zwingend (!) z. B. Soleco Strickhandschuh RL 1352 nitrilbeschichtet

Hautschutz: vor und nach der Arbeit z. B. LIGANA AQUA-tec Speziallotion B

Schutzbekleidung: z. B. Tyvek Anzug Classic Xpert Cat. III mit Tyvek Schuh model POSO

VERHALTEN IM GEFAHRFALL Feuerwehr 0-112

Gefahrenbereich räumen. Bei Entstehungsbrand Feuerlöscher einsetzen. Flucht- und Rettungsplan beachten.

Zuständiger Arzt: Dr. Wolfgang Kuss



Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Auf Selbstschutz achten. Für Körperfeste sorgen, vor Wärmeverlust schützen.

Nach Augenkontakt: Sofort unter Schutz des unverletzten Auges ausgiebig mit Wasser spülen.

Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen. Haut mit viel Wasser spülen.

Nach Einatmen: Verletzten unter Selbstschutz aus dem Gefahrenbereich bringen.

Nach Verschlucken: Sofortiges kräftiges Ausspülen des Mundes.

Ersthelfer: Herr Andreas Flügel

Notruf 0-8522217

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten! Zunächst neutralisieren.