


## Arbeitsblatt: Gefährdungen und Schutzziele





<b>Betriebsstätte:</b>	ÜAZ DD	<b>Verantwortliche Person:</b>	BL AB								
<b>Betriebsbereich:</b>	Zimmerei	<b>Stand:</b>	16.05.2023								
<b>Arbeitsplatz:</b>	Tisch-/Formatkreissäge	<b>Blatt-Nr.</b>									
<b>Ermittelte Gefährdungen</b> (Beschreibung)	<b>Risiko</b> <sup>2</sup> 	<b>Schutzmaßnahme</b>	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Handlungsbedarf</th> <th colspan="2">Wirksamkeit</th> </tr> <tr> <th>Wer</th> <th>Bis wann</th> <th>Wirksam ab</th> <th>Wer</th> </tr> </table>	Handlungsbedarf		Wirksamkeit		Wer	Bis wann	Wirksam ab	Wer
Handlungsbedarf		Wirksamkeit									
Wer	Bis wann	Wirksam ab	Wer								

Kontrolliert bewegte ungeschützte Teile		<input type="checkbox"/> Ausreichende Tischlänge, die ein Abkippen des Werkstücks verhindert <input type="checkbox"/> Bei schräg gestelltem Sägeblatt breite Schutzhaube verwenden <input type="checkbox"/> Beim Schneiden schmaler Werkstücke (< 120 mm) Schiebstock bzw. (< 30 mm) Schiebehholz verwenden <input type="checkbox"/> Für Material und Arbeitsgang geeignetes Sägeblatt verwenden <input type="checkbox"/> Geeigneten Spaltkeil einsetzen und einstellen <input type="checkbox"/> Hilfsmittel unmittelbar an Maschine bereithalten <input type="checkbox"/> Kein Eingriff per Hand in den Gefahrenbereich (120 mm um Sägeblatt und Vorritzer) <input type="checkbox"/> Obere Werkzeugverdeckung auf das Werkstück absenken (bei schmalen Werkstücken Parallelanschlag drehen oder Hilfsanschlag nutzen) <input type="checkbox"/> Verwendung von Hilfsmitteln (z. B. Schiebstock, Schiebehholz, Wechselgriff, Sägehilfen, Besäumhilfen, Abweisleiste) <input type="checkbox"/> .....				
--	---	---	--	--	--	--

<sup>2</sup> Beurteilen Sie das Risiko mit den Schutzmaßnahmen, die zum Zeitpunkt der Beurteilung wirksam sind. Einstufung gem. [Gefährdungsmatrix](#) in „klein“ „Symbol Smiley grün“ (Stufe 1), „mittel“ „Symbol Smiley gelb“ (Stufe 2) und „groß“ „Symbol Smiley rot“ (Stufe 3/ Stufe 4) 16.05.2023

## Arbeitsblatt: Gefährdungen und Schutzziele


<b>Betriebsstätte:</b>	ÜAZ DD	<b>Verantwortliche Person:</b>	BL AB			
<b>Betriebsbereich:</b>	Zimmerei	<b>Stand:</b>	16.05.2023			
<b>Arbeitsplatz:</b>	Tisch-/Formatkreissäge	<b>Blatt-Nr.</b>				
Ermittelte Gefährdungen (Beschreibung)	Risiko <sup>2</sup> 	Schutzmaßnahme	Handlungsbedarf		Wirksamkeit	
			Wer	Bis wann	Wirksam ab	Wer

Lärm		<input checked="" type="checkbox"/> Gehörschutz zur Verfügung stellen und das Verwenden veranlassen <input type="checkbox"/> .....				
Teile mit gefährlichen Oberflächen		<input type="checkbox"/> Verwenden schnittfester Handschuhe bei Sägeblattwechsel <input type="checkbox"/> .....				
Unkontrolliert bewegte Teile		<input type="checkbox"/> Ggf. Schutzbrille verwenden <input checked="" type="checkbox"/> Obere Werkzeugverdeckung auf das Werkstück absenken <input type="checkbox"/> .....				
Unzureichende Organisation		<input checked="" type="checkbox"/> Bedienung nur durch geeignete und unterwiesene Beschäftigte, die mindestens 18 Jahre alt sind. Ausnahme: Im Rahmen der Ausbildung zur Erreichung des Ausbildungsziels erforderlich (siehe Ausbildungsrahmenplan) und unter Aufsicht				

<sup>2</sup> Beurteilen Sie das Risiko mit den Schutzmaßnahmen, die zum Zeitpunkt der Beurteilung wirksam sind. Einstufung gem. [Gefährdungsmatrix](#) in „klein“ „Symbol Smiley grün“ (Stufe 1), „mittel“ „Symbol Smiley gelb“ (Stufe 2) und „groß“ „Symbol Smiley rot“ (Stufe 3/ Stufe 4) 16.05.2023

## Arbeitsblatt: Gefährdungen und Schutzziele

<b>Betriebsstätte:</b>	ÜAZ DD	<b>Verantwortliche Person:</b>	BL AB				
<b>Betriebsbereich:</b>	Zimmerei	<b>Stand:</b>	16.05.2023				
<b>Arbeitsplatz:</b>	Tisch-/Formatkreissäge	<b>Blatt-Nr.</b>					
Ermittelte Gefährdungen (Beschreibung)	Risiko <sup>2</sup> 	Schutzmaßnahme		Handlungsbedarf		Wirksamkeit	
				Wer	Bis wann	Wirksam ab	Wer

		<input type="checkbox"/> Beschäftigte regelmäßig unterweisen, mindestens einmal jährlich, Unterweisung dokumentieren  <input checked="" type="checkbox"/> Betriebsanweisung mit Hilfe der Betriebsanleitung des Herstellers erstellen  <input type="checkbox"/> Sichtprüfung vor Arbeitsbeginn durch befähigte Bedienperson der Maschine, die offensichtliche Mängel an der Maschine und den Werkzeugen erkennen und zur Abstellung melden  <input type="checkbox"/> .....				
.....		<input type="checkbox"/> .....				

Mitgeltende Unterlagen:    ☒ Betriebsanweisung    ☒ Bedienungsanleitung    Wo befinden sich diese: QR Code / BL AB

<sup>2</sup> Beurteilen Sie das Risiko mit den Schutzmaßnahmen, die zum Zeitpunkt der Beurteilung wirksam sind. Einstufung gem. [Gefährdungsmatrix](#) in „klein“ „Symbol Smiley grün“ (Stufe 1), „mittel“ „Symbol Smiley gelb“ (Stufe 2) und „groß“ „Symbol Smiley rot“ (Stufe 3/ Stufe 4)    16.05.2023