

Betriebsanweisung




(gemäß Gefahrstoffverordnung § 14)

Betriebsstelle: BBSN, ÜAZ		Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Betrieb Gabelstapler
Freigegeben:		





1. Gefahrstoffbezeichnung

Dieselmkraftstoff	
Form: flüssig Farbe: braun Geruch: produktspezifisch	


2. Gefahren für Mensch und Umwelt

 	Gesundheitsschädlich beim Verschlucken Reizt die Haut, Augen und Atmungsorgane Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich Umweltgefährlich Wassergefährdend WGK 2	
--	---	---


3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

 	Verschütten vermeiden; benetzte Kleidung wechseln Längeren, intensiven Hautkontakt vermeiden Bei offenem Umgang Schutzbrille, Schutzhandschuhe tragen Gründliche Hautreinigung und Hautpflege Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen Maßnahmen nach Verschütten/Auslaufen: Mit Bindemittel aufnehmen; nicht in Kanalisation, Wasserläufe oder tiefliegende Bereiche gelangen lassen Bei Auslaufen in Gewässer Ausbreitung durch geeignete Sperren verhindern	 
--	--	--


4. Verhalten im Gefahrfall

	Bei Brand: Feuerwehr rufen Löschmittel: Schaum, Trockenlöschmittel Nicht verwenden: Keinen Wasserstrahl verwenden	
--	--	--

5. Erste Hilfe

	Bei Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen. Nach Augenkontakt: Ausreichend mit Wasser spülen, Augenspüllösung nutzen. Immer Augenarzt aufsuchen! Nach Hautkontakt: Verunreinigtes sofort ausziehen. Mit viel Wasser und Seife reinigen. Nach Einatmen/Verschlucken: Für Frischluft sorgen. Mund spülen, kein Erbrechen herbeiführen, bei Atemstillstand Atemspende Eintrag in das Verbandsbuch	
--	---	--

6. Sachgerechte Entsorgung

	Produktabfall bzw. Bindemittel durch autorisierte Unternehmen entsorgen lassen	
---	--	--