

## ANWENDUNGSBEREICH

**Diese Betriebsanweisung gilt für Arbeiten im Lärmschutzbereich Zimmerei**

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



**Mögliche Gefahren:** Getroffen werden von Holz- oder Werkzeugteilen  
Einzug von Körperteilen  
Schnitt- und Stichverletzungen  
Staubbelastung  
Brand- u. Entzündungsgefahr  
Lärmbelastung, Gehörschädigung  
Stromschlag  
Alleinarbeit

## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Die Betriebsanweisungen der Maschinen und die Betriebsanleitungen der Hersteller (→ QR-Code scannen!) sind einzuhalten.
- Betrieb der Maschinen nur mit zuvor eingeschalteter Absauganlage.
- Es ist **Gehörschutz** zu tragen.
- Anfallende Späne und Stäube sind mit Staubsauger (M) zu beseitigen.
- Folgende Arbeit ist **allein nicht** zulässig: Besteigen hoher Leitern
- **Für Auszubildende:**  
Alle gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten dürfen **nur unter Aufsicht eines Ausbilders** durchgeführt werden.
- **Für Mitarbeiter:**  
Prinzipiell sind alle anderen Arbeiten in der Tischlerei **allein** zulässig, d.h. Arbeit an den im Raum vorhandenen Maschinen und Geräten.  
→ **Bedingung:**
  1. Information anderer Kollegen über Beginn und Ende der Alleinarbeit.
  2. Sicherstellen, dass Werkstatttür unverschlossen ist.
  3. Bei Alleinarbeit > 4 Stunden muss Hilfsperson anwesend sein.
  4. Im Notfall ist der Notschalter zu betätigen und der Notruf abzusetzen.



## VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

Bei Störungen oder Schäden: Maschinen unverzüglich stillzusetzen, Vorgesetzte informieren.  
Die Störungsbeseitigung darf nur durch Sachkundige vorgenommen werden.  
Keine eigenen Reparaturversuche vornehmen!  
Wiedereinschalten der Maschine erst nach Störungsbeseitigung und Freigabe.

## VERHALTEN BEI UNFÄLLEN : ERSTE HILFE



Maschine abschalten und Verletzte bergen, dann Erste Hilfe leisten.  
Unfallstelle sichern.  
Unfall melden (Vorgesetzten; bei schwereren Verletzungen Rettungsdienst anfordern).  
Ersthelfer: **alle Ausbilder** Rettungsdienst (Notruf): **112**  
Eintragung ins Unfallbuch

**Notruf:112**

## INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

Instandhaltungen, Wartungen und Prüfungen erfolgen durch internes / externes Fachpersonal  
Nachweise der erfolgten Prüfungen: → QR-Code an den Maschinen  
Abfälle: Wiederverwertbares, längere Reste seitlich sicher stapeln.  
Holzstücke (<30cm) in BigPack legen.  
Späne absaugen und in Container geben.